

## 積丹町通学路交通安全プログラム 対策一覧表

### ●美国小学校・美国中学校の対策箇所



① 路線名	国道229号×町道船澗4番線 美国町字船澗62番地地先
箇所・区間	美国駐在所前交差点
① 通学路の状況・危険内容	婦美町方面からの通行車両の速度が速い。 交差点手前がカーブとなっているため、見通しが悪い。
対策内容	押しボタン式信号機【設置済】(公安委員会) 街頭啓発や児童生徒への注意喚起【実施・継続中】(警察・学校・町・教育委員会) 婦美方面からの下り坂に車両速度の減速を促す看板を設置【実施・継続中】(町) 警ら活動による速度抑制や定期的なパトロール【実施・継続中】(警察)



② 路線名	国道229号×道道568号(船澗美国港線) 美国町字船澗87番地地先
箇所・区間	セイコーマート前交差点
② 通学路の状況・危険内容	車両の往来が多い。セイコーマート美国店駐車場出入口が付近にあり、車両の出入りが多く、児童生徒が死角に入りやすい。
対策内容	街頭啓発や児童生徒への注意喚起【実施・継続中】(警察・学校・町・教育委員会) 定期的なパトロール【実施・継続中】(警察)

●美国小学校・美国中学校の対策箇所



路線名	道道568号（船澗美国港線）×町道船澗裏通線 美国町字船澗168番地地先
箇所・区間	旧新おたる農協積丹支所前交差点
③ 通学路の状況・危険内容	交差点付近に建物があり、車両からの歩行者を視認しづらい。
対策内容	カーブミラー【設置済】（町） 街頭啓発や児童生徒への注意喚起【実施・継続中】（警察・学校・町・教育委員会） 定期的なパトロール【実施・継続中】（警察）



路線名	道道568号（船澗美国港線）×町道船澗12号線 美国町字大沢237番地7地先
箇所・区間	美国神社前交差点
④ 通学路の状況・危険内容	除雪により雪山が形成され、見通しが悪くなる。
対策内容	除排雪の適宜実施【実施・継続中】（道道管理者） 街頭啓発や児童生徒への注意喚起【実施・継続中】（警察・学校・町・教育委員会） 定期的なパトロール【実施・継続中】（警察）

●美国小学校・美国中学校の対策箇所



路線名	道道568号（船澗美国港線）×町道船澗12番線 美国町字船澗220番地1地先
箇所・区間	積丹町研修広場前T字路
⑤ 通学路の状況・危険内容	空地の雑草が生茂り、見通しが悪くなる。 除雪により雪山が形成され、見通しが悪くなる。
対策内容	草刈りの適宜実施【要請中】（教育委員会） 除排雪の適宜実施【実施・継続中】（道道管理者） 街頭啓発や児童生徒への注意喚起【実施・継続中】（警察・学校・町・教育委員会） 定期的なパトロール【実施・継続中】（警察）



路線名	町道茶津浜通線 美国町字船澗50番地58地先
箇所・区間	茶津トンネル
⑥ 通学路の状況・危険内容	観光など夏場の交通量が多い。トンネル内が狭く、路側帯も狭小である。
対策内容	街頭啓発や児童生徒への注意喚起【実施・継続中】（警察・学校・町・教育委員会） 定期的なパトロール【実施・継続中】（警察）

●美国小学校・美国中学校の対策箇所



路線名	国道229号×町道栄町1号線 美国町字船澗97番地地先
箇所・区間	美国町字船澗97番地地先T字路
⑦ 通学路の状況・危険内容	付近に建物があり、車両から歩行者を視認しづらい。
対策内容	街頭啓発や児童生徒への注意喚起【実施・継続中】（警察・学校・町・教育委員会） 定期的なパトロール【実施・継続中】（警察）

●日司小学校の対策箇所



路線名	町道本陣黒松内線 日司町63番地5地先～日司町233番地1地先
箇所・区間	日司防災センターから学校へ向かう坂道
⑧ 通学路の状況・危険内容	蛇が出る。
対策内容	歩道沿いの草刈りの適宜実施【実施・継続中】（町） 街頭啓発や児童生徒への注意喚起【実施・継続中】（警察・学校・町・教育委員会） 教職員による登下校の見守り【実施・継続中】（学校） 定期的なパトロール【実施・継続中】（警察）

●野塚小学校の対策箇所



⑨ 路線名	国道229号 野塚町123番地1地先～野塚町字新道224番地1地先
箇所・区間	岬の湯しゃこたんから野塚地区ふれあい交流館前までの国道
通学路の状況・危険内容	美国方面からの通行車両速度が速い。野塚市街地入り口の起伏により、野塚地区ふれあい交流館前の横断歩道の視認がしづらい。
対策内容	街頭啓発や児童生徒への注意喚起【実施・継続中】（警察・学校・町・教育委員会） 警ら活動による速度抑制や定期的なパトロール【実施・継続中】（警察） 車両速度の減速と通学路を示す看板を設置【実施・継続中】（町） 学校案内看板等の設置【実施検討中】（教育委員会）

●余別小学校の対策箇所




⑩ 路線名	国道229号 余別町20番地1地先
箇所・区間	町道余別大通線交差点
通学路の状況・危険内容	通行車両速度が速い。
対策内容	街頭啓発や児童生徒への注意喚起【実施・継続中】（警察・学校・町・教育委員会） 警ら活動による速度抑制や定期的なパトロール【実施・継続中】（警察） 車両速度の減速を促す看板を設置【実施・継続中】（町）

●余別小学校の対策箇所



路線名	町道余別大通線 余別町20番地地先～余別町255番地1地先
箇所・区間	国道から学校までの一帯
⑪ 通学路の状況・危険内容	老朽化により歩道路面に凹凸があり、狭小である。
対策内容	街頭啓発や児童生徒への注意喚起【実施・継続中】（警察・学校・町・教育委員会） 定期的なパトロール【実施・継続中】（警察）



路線名	町道余別環状1号線 余別町629番地3地先
箇所・区間	町道余別環状通線の一部
⑫ 通学路の状況・危険内容	道路形状（カーブ）により、車両から歩行者を視認しづらい。 蛇が出る。
対策内容	通学路の看板設置【実施・継続中】（町） カーブミラーの設置【設置済】（町） 草刈りの適宜実施【実施・継続中】（町） 街頭啓発や児童生徒への注意喚起【実施・継続中】（警察・学校・町・教育委員会） 定期的なパトロール【実施・継続中】（警察）