1 主な修繕や保守点検費用(1件あたり1,000千円以上)

(単位:千円)

<u>工 工 の 10 加 イ 11 イ 1 ル 1 ル 1 ル 1 ル 1 ル 1 ル 1 ル 1 ル </u>	NIX A THE COLUMN		(+12:114)		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
機械設備保守点検	2, 559	2, 592	4, 212	4,860	4, 290
揚湯ポンプ保守点検	1,836			2, 268	
高温湯系統ろ過タンク修繕	1, 382				
給湯設備保守点検				3, 240	
合計	5, 777	2, 592	4, 212	10, 368	4, 290

2 上記に係る内訳 (1) 機械設備保守占検

給湯設備保守点検

(1) 機械設備保守点検								
項目	内訳							
ボイラー保守点検		掃整備、付属バーナー 分解整備、真空リーク	ヒーター本体火室側清 掃整備、付属バーナー 分解整備、真空リーク チェック作業、熱媒水 補充、抽気作業	掃整備、付属バーナー 分解整備、真空リーク チェック作業、熱媒水	掃整備、付属バーナー 分解整備、真空リーク			
外調機保守点検	作点検・中性能フィル ター・リブベルト、V	作点検・中性能フィルター・リブベルト、V	ファン・モーター等動 作点検・中性能フィル ター・リブベルト、V ベルト交換	作点検・中性能フィル ター・リブベルト、V	作点検・中性能フィル			
ポンプ類保守点検	全17台の性能点検、 軸封部・軸受部の振 動、回転音、運転状態 などの確認、不凍液補 充	全17台の性能点検、 軸封部・軸受部の振 動、回転音、運転状態 などの確認	全17台の性能点検、 軸封部・軸受部の振 動、回転音、運転状態 などの確認、不凍液補 充	軸封部・軸受部の振 動、回転音、運転状態	全17台の性能点検、 軸封部・軸受部の振 動、回転音、運転状態 などの確認、不凍液補 充			
井水槽点検	FRP製117㎡2槽 式の清掃点検	FRP製117㎡2槽 式の清掃点検	FRP製117㎡2槽 式の清掃点検	FRP製117㎡2槽 式の清掃点検	FRP製117㎡2槽 式の清掃点検			
温泉槽点検	FRP製45㎡1槽式 の清掃点検	FRP製45㎡1槽式 の清掃点検	FRP製45㎡1槽式 の清掃点検	FRP製45㎡1槽式 の清掃点検	FRP製45㎡1槽式 の清掃点検			
貯湯槽点検		ステンレス製 容量 4,00002基の清掃点 検、ガスケット交換	ステンレス製 容量 4,00002基の清掃点 検、ガスケット交換		ステンレス製 容量 4,00002基の清掃点 検、ガスケット交換			
自動制御装置保守点 検	(モジュトロールモー ター、バブルリンケー ジ、三方弁、集中操作	(モジュトロールモー ター、バブルリンケー ジ、三方弁、集中操作	空調自動制御機器点検 (モジュトロールモー ター、バブルリンケー ジ、三方弁、集中操作 盤点検・電池交換)	(モジュトロールモー ター、バブルリンケー	(モジュトロールモー ター、バブルリンケー			
煖房用熱交換器清掃 点検	熱交換器清掃、試運転 調整	熱交換器清掃、試運転 調整	熱交換器清掃、試運転 調整	熱交換器清掃、試運転 調整	熱交換器清掃、試運転 調整			
ろ過装置保守点検	面、プロワ1台のシスプロワ1台の検、分を体熱交換を作業を強力を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を	液注入・対域 1 5 台郷 1 5 台郷 1 5 台郷 1 5 台郷 2 7 年 2 日郷の 2 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 4 年 3 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5	循環注制面テレ清認力ポート 指環注側、ムー掃、ルンプ電イ洗過 表別を選出の検索をはいるでは、 を選出の検討では、 がは、 がは、 がは、 がは、 がは、 がは、 がは、 が	では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、			
(2) 揚湯ポンプ保守点検								
揚湯ポンプ保守点検	既設ポンプ引き上げ・ 挿入、ポンプオーバー ホール、部品交換、 ケーブル接続			既設ポンプ引き上げ・ 挿入、ポンプオーバー ホール、部品交換、 ケーブル接続				
(3) 高温湯系統ろ過タンク修繕								
ク修繕	ろ過タンク交換、ろ材 充填							
(4) 給湯設備保守点検								

女子露天風呂のろ過管 設備交換、給湯設備試 運転・調整